



Inspectieresultaten indoorspeeltoestellen

Deze factsheet beschrijft de inspectieresultaten van
indoorspeeltoestellen in de jaren 2016-2020.

Indoorspeelgelegenheden zijn populair en bieden kinderen uitdagend vermaak door vaak grote, hoge en soms complexe speeltoestellen. Denk daarbij aan met elkaar verbonden, klim- en klauterelementen, grote luchtkusseninstallaties, springkussens, trampolines, ballenbakken, minicars en zachte speelelementen voor de allerkleinsten. Doordat ze grote uitdagingen aan spelende kinderen bieden, kennen ze tevens potentiële risico's. Ook omdat de speeltoestellen vaak door groepen kinderen tegelijk worden gebruikt.

De NVWA houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door beheerders van indoorspeeltoestellen. Het toezicht is gericht op speeltoestellen die zijn opgesteld in gebouwen en die bestemd zijn voor publiek gebruik. Zoals een overdekte speeltuin met als doelgroep 0 -12 jaar. Soms staat er ook een enkel attractietoestel, waarbij kinderen worden voortbewogen door een vorm van motorisering. Deze zijn niet meegenomen in deze rapportage. De NVWA onderzocht in de periode 2016 tot en met 2020 177 locaties (in 2019 zijn er geen inspecties uitgevoerd in relatie tot dit project als gevolg van capaciteitsgebrek). Dit aantal is gebaseerd op 185 locaties die in 2016 bekend waren bij de NVWA. Van dit oorspronkelijke aantal konden een aantal niet geïnspecteerd worden, omdat de locatie: inmiddels was gestopt, onder verschillende namen was geselecteerd en onder een van de namen al was geïnspecteerd of buiten de scope van het project viel. Een belangrijk aantal betreft vestigingen behorend tot 2 ketenondernemingen. De overige locaties zijn in handen van zelfstandige bedrijven met 3 of minder vestigingen. Deze factsheet beschrijft de resultaten.

Wettelijk kader

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Deze wet schrijft voor dat ieder speeltoestel, voordat het wordt gebruikt, is gekeurd door een door de overheid Aangewezen keuringsinstelling (AKI). Bij in serie vervaardigde speeltoestellen gaat het om een typekeuring en bij unieke speeltoestellen om een stukskeuring. Bij goedkeuring wordt door de AKI een goedkeuringscertificaat verstrekt voor het speeltoestel en wordt op het speeltoestel een merk van goedkeuring aangebracht.

Speeltoestellen zonder een dergelijk certificaat mogen niet worden verhandeld of worden gebruikt. Eenmaal goedgekeurd, moeten de speeltoestellen veilig blijven. De beheerder van de speeltoestellen moet ervoor zorgen dat het speeltoestel blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Slijtage, breuk, maar ook een verkeerde opstelling en het ontbreken van een juiste valdempende ondergrond kunnen een eerder goedgekeurd speeltoestel alsnog onveilig maken in de gebruiksfase. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze regels door zowel de fabrikant van het speeltoestel als de beheerder van het speeltoestel in de gebruiksfase te inspecteren.

Werkwijze

In 2016 selecteerde de NVWA 185 indoorspeellocaties die bij haar bekend waren. De NVWA controleerde de speeltoestellen op 2 aspecten. Enerzijds werd gecontroleerd of het speeltoestel was goedgekeurd door een daartoe bevoegde keuringsinstelling (AKI). Dit gebeurde door te vragen naar het wettelijk verplichte certificaat van goedkeuring (CvG) behorend bij het speeltoestel. De beheerder moet aantonen dat een dergelijk certificaat bestaat. Dat kan naast het direct kunnen tonen van het certificaat ook blijken uit een aantekening van de keuringsinstantie in het actuele dossier (bijvoorbeeld logboek) van het speeltoestel. Dit al of niet in combinatie met het op het speeltoestel aangebrachte merk van goedkeuring.



Anderzijds werd gekeken naar de staat van onderhoud en eventuele technische tekortkomingen van de speeltoestellen die tot gevaarlijke situaties voor spelende kinderen kunnen leiden.

Resultaten

In 2016 zijn 37 locaties bezocht waarbij circa 163 speeltoestellen zijn beoordeeld. Vervolgens zijn in 2017, 2018 en 2020 respectievelijk 51, 71 en 18 locaties bezocht en 284, 362 en 113 speeltoestellen beoordeeld. Zie tabel 1 en 2.

2016	2017	2018	2019	2020	totaal
37	51	71	-	18	177

Tabel 1. Aantal geïnspecteerde locaties.

2016	2017	2018	2019	2020	totaal
163	284	362	-	113	922

Tabel 2. Aantal geïnspecteerde speeltoestellen.

De 922 speeltoestellen zijn geïnspecteerd op zowel het voorhanden hebben van een geldig keuringscertificaat voor ieder speeltoestel als op technische tekortkomingen.

Op 121 locaties (68%) werden bij de 1e inspectie 1 of meer speeltoestellen aangetroffen die niet voldeden aan een van de inspectiepunten (zie tabel 3).

2016	2017	2018	2019	2020	totaal
31	34	43	-	13	121
84%	67%	61%	-	72%	68%

Tabel 3. Aantal locaties dat bij de 1e inspectie niet voldeed.

Geldige keuringscertificaten

In de periode 2016 t/m 2020 kon bij 97 (55%) van de 177 geïnspecteerde locaties bij de 1e inspectie voor 1 of meerdere speeltoestellen geen geldig keuringscertificaat worden getoond (zie tabel 4).

2016	2017	2018	2019	2020	totaal
27	26	36	-	8	97
73%	51%	51%	-	44%	55%

Tabel 4. Aantal locaties dat bij de 1e inspectie voor 1 of meerdere speeltoestellen geen geldig keuringscertificaat kon tonen.

Technische tekortkomingen

In de periode 2016 t/m 2020 zijn bij 67 (38%) van de 177 geïnspecteerde locaties bij de 1e inspectie technische tekortkomingen geconstateerd, waaronder scherpe of uitstekende delen, beschadigde touwen en netten, ontoereikende of een geheel ontbrekende valdempende ondergrond, te lage wanden ter voorkoming van het uit het speeltoestel vallen, ontbrekende onderdelen, door speling ontstane ruimtes waardoor gevaar voor beknelling kan ontstaan, ondeugdelijke verankeringen van speeltoestellen waardoor deze kunnen omvallen, versleten bevestigingspunten waardoor onderdelen kunnen loskomen (zie tabel 5).

2016	2017	2018	2019	2020	totaal
19	18	22	-	8	67
51%	35%	31%	-	44%	38%

Tabel 5. Aantal locaties waarbij bij de 1e inspectie technische tekortkomingen zijn geconstateerd.

Herinspecties

Bij de 1e herinspectie bleek dat 27 (15%) locaties nog niet voldeden. Bij de 2e en 3e herinspectie bleken dit nog respectievelijk 9 (5%) en 5 (3%) locaties te zijn.

Corrigerende maatregelen

Er zijn 337 overtredingen geconstateerd. In het merendeel van de gevallen (237) was de certificering niet op orde. Bij ruim 1/3 (100) van de speeltoestellen werden technische tekortkomingen vastgesteld. De NVWA heeft, afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen, verschillende maatregelen opgelegd om onder andere af te dwingen dat exploitanten binnen de gestelde termijn de afwijkingen zouden verhelpen. Het gaat daarbij onder meer om beschikkingen, schriftelijke waarschuwingen en rapporten van bevindingen. Waar nodig werd een last onder bestuursdwang opgelegd. Na de 2e/3e herinspectie waren vrijwel alle overtredingen verholpen.

Conclusie

In de jaren 2016-2020 controleerde de NVWA 177 indoorspeelhallen. Bij 121 (68%) van de 177 geïnspecteerde locaties werden speeltoestellen aangetroffen met 1 of meer afwijkingen bij de 1e inspectie. Het betrof:

- 67 locaties met technische gebreken;
- 97 locaties met ontbrekende certificatie;
- 43 locaties met technische gebreken en ontbrekende certificatie.

Bij de circa 922 geïnspecteerde speeltoestellen op die locaties werden in totaal 337 afwijkingen geconstateerd. Het betrof:

- 237 speeltoestellen waarvan de certificering niet in orde was;
- 100 speeltoestellen met technische tekortkomingen.

Bovenstaande heeft geleid tot 328 (corrigerende) maatregelen.

Na 1 of meerdere hercontroles bleken de geconstateerde overtredingen nagenoeg te zijn opgeheven. De NVWA heeft passende maatregelen opgelegd.

Vervolg

De NVWA gaat over deze resultaten in overleg met de branche en zal beoordelen of uitbreiding van de inspecties noodzakelijk is.