

		Interventiebeleid										
			Overtreding klasse	Geen interventie	SW	Boeterapport	Beschikking aankondiging buitengebruikstelling, verzegeling.	Beschikking onmiddellijke buiten gebruikstelling met verzegelen en aanbrengen MVA indien van toepassing.	Proces Verbaal	In overleg OVJ, evt. inbeslagname attractietoestel	NVWA PV van bevindingen, recherche politie verdere straf. onderzoek	Beschikking met eis tot herstel of behandeling en aankondiging aanbrengen MVA
<b>3.1</b>	<b>Niet gekeurd attractietoestel</b>											
3.1.1	Attractietoestel in gebruik, terwijl deze geen eerste of ingebruikname keuring door een AKI heeft ondergaan	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X		y1		
	Attractietoestel in gebruik, geen eerste of ingebruikname keuring door een AKI, maar wel een goedkeuring door een buitenlands testhuis (geen AKI).	Termijn max 4 weken bij eerste inspectie. Bij herinspectie wordt de beschikking, indien mogelijk ter plaatse uitgereikt.	C				X	y				
	Attractietoestel in gebruik, terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld.		B						y	y1		
3.1.2	Keuringstermijn minder dan 4 maanden verlopen, wel ingebruiknamekeuring ondergaan; Keuring tijdig aangevraagd maar aantoonbaar buiten de schuld van de exploitant kon deze niet tijdig plaatsvinden.		--	X								
3.1.3	Keuringstermijn verlopen, wel ingebruiknamekeuring ondergaan; Keuring te laat of niet aangevraagd.	Termijn max 4 weken bij eerste inspectie. Bij herinspectie wordt de beschikking, indien mogelijk ter plaatse uitgereikt.	B			X	X	y	y	y1		
3.1.4	Attractie afgekeurd door AKI wegens technische tekortkomingen en in exploitatie aangetroffen.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
	Attractietoestel in gebruik, terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld.		B						X	x1		
3.1.5	Buitenlands attractietoestel.											
3.1.6	Tijdelijk gebruik in NL van buitenlands attractietoestel											
3.1.6.1.1	Buitenlands attractietoestel dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, is niet aangemeld bij de NVWA.		B			X						
3.1.6.1.2	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau.		--	X								
3.1.6.1.3	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau. Keuring is verlopen, exploitant kan niet aantonen dat herkeuring tijdig is aangevraagd, maar herkeuring wel binnen 4 maanden na verlopen certificaat.		C				X					
	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau. Keuring is verlopen, exploitant kan niet aantonen dat herkeuring is aangevraagd of looptijd eerdere keuring resp. certificaat langer dan 4 maanden verlopen.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
3.1.6.1.4	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => geen vergelijkbaar beschermingsniveau => Er heeft geen WAS keuring door een AKI plaatsgevonden.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
3.1.6.1.5	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => geen vergelijkbaar beschermingsniveau => Het toestel is afgekeurd door de AKI.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
3.1.6.1.6	Geen goedkeuring in andere lidstaat + geen keuringsaanvraag bij AKI gedaan.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				

		Interventiebeleid										
			Overtreding klasse	Geen interventie	SW	Boeterapport	Beschikking aankondiging buitengebruikstelling, verzegeling.	Beschikking onmiddellijke buiten gebruikstelling met verzegelen en aanbrengen MVA indien van toepassing.	Proces Verbaal	In overleg OVJ, evt. inbeslagname attractietoestel	NVWA PV van bevindingen, recherche politie verdere straf. onderzoek	Beschikking met eis tot herstel of behandeling en aankondiging aanbrengen MVA
	Attractietoestel blijkt na eerdere buitengebruikstelling en verzegeling opnieuw in gebruik.		B						X	x1		
3.1.6.1.7	Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau (rechtmatig in de handel gebracht, geen onveiligheid). Attractie staat langer dan 14 dagen in NL of wordt voor een 2e keer op een kermis aangetroffen, gerekend per kalenderjaar.	Het WAS is onverkort van toepassing: als door een AKI – met toepassing van Vo (EG) Nr. 764/2008 – niet is vastgesteld dat de buitenlandse keuring vergelijkbaar is met een ingebruikname keuring en de exploitant geen CvG of MvG heeft gekregen, dan geldt dat als een ernstige overtreding, klasse B. Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
<b>3.2</b>	<b>Attractietoestel met technische tekortkomingen.</b>											
3.2.1	Tekortkomingen met acuut gevaar.	Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.	B			X		X				
	Attractietoestel blijkt na eerdere buitengebruikstelling en verzegeling opnieuw in gebruik en/of MvA is verwijderd of onleesbaar gemaakt.		B						X	x1		
3.2.2	Tekortkomingen zonder acuut gevaar.	Termijn na dagtekening standaard 4 weken, max. 8 weken in redelijkheid te bepalen	C									X
<b>3.3</b>	<b>Gedrag exploitant</b>											
3.3.1	T.g.v. handelen van de exploitant ontstaat een omkeerbare technische tekortkoming. De exploitant heeft een omkeerbare modificatie aan het attractietoestel aangebracht, waardoor het toestel potentieel onveilig is en niet meer aan het WAS voldoet (bijv. aardlekschakelaar 30 mA omgewisseld voor 500 mA).	Termijn standaard 8 weken, inkorten tot min. 4 weken afhankelijk van risico (hoger risico = min. 4 weken, laag risico = max. 8 weken).	C		X	y						
3.3.2	Gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant tijdelijk iets aan de werking van het attractietoestel heeft gewijzigd (bijv. de draaisnelheid tijdelijk verhoogd, terwijl de veiligheidsbeugels daar niet mee in overeenstemming zijn).		B			X						
3.3.3	Gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant met het attractietoestel onveilig gedrag vertoont (bijv. de exploitant controleert structureel niet of de veiligheidsbeugels goed gesloten zijn, of de exploitant laat bewust personen met een geringere lichaamslengte toe dan veilig is, of de exploitant laat de bediening van het toestel over aan onbevoegde en/of ondeskundige personen).		B						X			
3.3.4	Onveilige exploitatie van een technisch veilige attractietoestel met als gevolg (ernstig) letsel of dood van de gebruiker(s).		B								X	
<b>3.4</b>	<b>Logboek of actueel dossier</b>	Binnen 3 maanden herinspectie + naleefhulp	C		X	y						

