

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



## **Playwood Pull snail met batch nummer 292097**

Bij controle is gebleken dat de houten Pull snail, welke is verkocht tussen 21-04-2014 en 08-2018, niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Het gaat om : de pull snail met batchcode 292097

De ogen van de pull snail kunnen los raken waardoor er een gevaar is voor verstikking bij kinderen onder de drie jaar.

**Wij verzoeken u dringend dit speelgoed buiten gebruik van uw kind te plaatsen.**

Wij vragen u het product terug te brengen naar de winkel waar u het gekocht heeft. Het aankoopbedrag wordt vergoed.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking en onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groeten,

Playwood BV  
Gemeenteweg 44 7951 CN Staphorst  
[www.playwood.nl](http://www.playwood.nl)

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via [info@playwood.nl](mailto:info@playwood.nl)